



Auszug aus der Sitzung vom 18.05.1926

Die Verbindung des Schachtes bei der Badanstalt Badanstalt mit dem Schacht im Bruggwiesenriet mit 15 cm Zementröhren wurde von 4 Arbeitern im Taglohn ausgeführt.
Die Zuleitung von Kraft und Lichtstrom wurde vom Kreisbureau Winterthur erstellt, jedoch sind Motor und Pumpe noch nicht eingetroffen.
Das E. K. Z. in Winterthur wurde beauftragt die Installation für den Motor und eine Lampe noch auszuführen. Das Motorenhäuschen wurde an Joh. Bodmer zur Erstellung vergeben.

Die Verbindung des Schachtes bei der Badanstalt mit dem Schacht im Bruggwiesenriet mit 15 cm Zementröhren wurde von 4 Arbeitern im Taglohn ausgeführt.
Die Zuleitung von Kraft und Lichtstrom wurde vom Kreisbureau Winterthur erstellt, jedoch sind Motor und Pumpe noch nicht eingetroffen.
Das EKZ in Winterthur wurde beauftragt die Installation für den Motor und einer Lampe noch auszuführen. Das Motorenhäuschen wurde an Joh. Bodmer zur Erstellung vergeben.

Auszug aus der Sitzung vom 11.07.1926

Die Badanstalt gibt immer noch viel von sich zu reden. Im grossen Teil des Bassin ist der Boden so stark gerissen, dass ohne ein steter Wasserfluss das Bassin gar nicht gefüllt werden kann. Es wird beschlossen Wellauer, der für gute Ausführung Garantie geleistet hat von seiner unsoliden Arbeit in Kenntnis zu setzen und dass er den Schaden nach der Badesaison wieder gut zu machen habe.

Die Badanstalt gibt immer noch viel von sich zu reden. Im grossen Teil des Bassin ist der Boden so stark gerissen, dass ohne ein steter Wasserfluss das Bassin gar nicht gefüllt werden kann. Es wird beschlossen Wellauer, der für gute Ausführung Garantie geleistet hat von seiner unsoliden Arbeit in Kenntnis zu setzen und dass er den Schaden nach der Badesaison wieder gut zu machen habe.